

Renáta Sedláková

Od: H&B <hab@o2active.cz>
Odesláno: 29. března 2016 11:58
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: oprava výtluků
Přílohy: nabídka Psáry 2016.doc

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám nabídku na opravu výtluků - obec Psáry metodou IThR.

S pozdravem,

Ing.Radovan Hluštík
tel.:602 759 801

H & B cz s.r.o.
Uherské Hradiště



H & B cz s.r.o. • Větrná 1391 • 686 05 Uherské Hradiště

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Cenová nabídka

„Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 120m² metodou IThR.“

1.Oprava lokálních defektů v živičném povrchu použitím infratechnologie IThR – Silkot.



Pro doplnění chybějícího materiálu bude použita **nová AB směs (ACO 8)**. Po zaválcování bude opravené místo zastříkáváno **asfaltovou emulzí**, rovněž po nahřátí a zjištění suchého stávajícího povrchu (nedostatek pojiva) bude použita asfaltová emulze.

Cena: 490,-Kč/m² bez DPH opravené komunikace

Rozsah: cca 120m²

Cena celkem bez DPH: 58.800,-Kč

Přesné zaměření je prováděno v průběhu realizace. Rozsah prací lze upřesnit při zahájení nebo v průběhu realizace.



2. Opravy trhlin a pracovních spár

-modifikovanou trvale plastickou asfaltovou zálivkou



H & B cz s.r.o. • Větrná 1391 • 686 05 Uherské Hradiště

Cena: 85,-Kč/bm opravené trhliny

Popis technologie:

Technologie JST je soubor zařízení na ošetření otevřených spár a divokých trhlin.

Skládá se z profukovacího zařízení KOMP SL a záливkového vaříče KK50.

KOMP SL je zařízení, které pomocí stlačeného vzduchu a plynového hořáku vyčistí spáru či trhlínu nejen od běžných nečistot, ale odhalí také mikrotrhliny v okolí a tlakem vzduchu odstraní nesoudržné části vozovky. Horkým vzduchem také aktivuje povrch spáry a zajistí tak lepší soudržnost záливkové hmoty s podkladem. KK50 je záливkový vaříč uzpůsobený pro aplikaci záливkové hmoty do přímých i divokých trhlin. Je opatřen aplikační botkou o šíři 30 nebo 55mm pro různé velikosti spár. Pro opravy se používá speciální modifikovaná asfaltová záливka dle evropských norem SNV 164 a ZTV-StB 01.



Záruka na dílo: 24 měsíců, zhotovitel neručí za vady způsobené neúnosným nebo nevhodným podkladem.

Ukázky oprav a videí je možno shlédnout na www.opravy-komunikaci.eu

Dodavatel: H & B cz s.r.o.,

Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště

IČO: 47910348

DIČ: CZ47910348

V Uherském Hradišti, dne 28.3.2016

tel: 602 759 801

e-mail: hab@o2active.cz

Ing. Radovan Hlušík